



Bruttoareal: 112,2 M<sup>2</sup>  
Nettoareal: 90,4 M<sup>2</sup>

### Badekabiner:

Der må ikke skrues i badekabiner, og sker dette alligevel, kan Scandibyg ikke stilles til ansvar. Vil man alligevel hænge noget op i badekabinerne, anbefaler Scandibyg, at bruge tape el. lign. der er godkendt til formålet.

### Vægge og Loft:

Der må ikke bores eller skrues længere end 50mm ind i væg eller loft fra yderste lag gips.

- Må ikke bores i loft, ved dækflisen.
- Må kun bores maks. 25mm ind i væggen.
- Må ikke bores fra gulv og op til 80cm ved installationer/pga. installationer.
- Må ikke bores i gulv, rør og kabler ligger højt.
- Må ikke bores fra gulv til loft.
- Ved installationer/pga. installationer

Rev. B/SMC Tekst ændret, samt ekstra sprøjte  
Rev. A/SMC Tilføjet "må ikke bores" ved dækflise loft

<b>RYHAVEN</b>		Proj. nr: 2014-441	
Hovedprojekt		<b>scandibyg</b>	
<b>Genopførte boliger - etape 3-5</b>		Tegn. nr. (KA)1.03_E3-5	
<b>Boligplan A3</b>		Dato: 2016-04-08	
Konstr.: RDL	Tegn.: RDL	Mål: 1:50	Godk.: _____
<input checked="" type="checkbox"/> Toldemønter	Scandibyg AS	Hjertingvej 3, 9700 Ljøngårn	Info@scandibyg.dk
<input type="checkbox"/> Adskilt landskabsudviklet	RAVN Arkitektur	Toldemønt 1, 7100 Vejle	ram@ravndarkitektur.dk
<input type="checkbox"/> Ispalter	INCENSIUS VE AS	Egevej 1, 6000 Kolding	post@incensius-ve.dk
			+45 9897 2500
			+45 7383 4077
			+45 7518 0111