



Bruttoareal: 112,2 M<sup>2</sup>  
 Nettoareal: 90,9 M<sup>2</sup>

**Badekabiner:**  
 Der må ikke skrues i badekabiner, og sker dette alligevel, kan Scandibyg ikke stilles til ansvar. Vil man alligevel hænge noget op i badekabinerne, anbefaler Scandibyg, at bruge tape el. lign. der er godkendt til formålet.

**Vægge og Loft:**  
 Der må ikke bores eller skrues længere end 50mm ind i væg eller loft fra yderste lag gips.

- Må ikke bores i loft ved dæklisten
- Må kun bores maks. 25mm ind i væggen
- Må ikke bores fra gulv og op til 80cm Ved installationer/pga. installationer
- Må ikke bores i gulv, rør og kabler ligger her!
- Må ikke bores fra gulv til loft! Ved installationer/pga. installationer

<b>RYHAVEN</b>		Proj. nr. 2014-441	
Hovedprojekt		Tegn. nr. <b>scandibyg</b>	
<b>Genopførte boliger - etape 3-5</b>		Boligplan B2	
Konstr.: RDL	Tegn.: RDL	Mål: 1:50	Godk.: Dato: 2016-04-08
<input checked="" type="checkbox"/> Toldemønter	Scandibyg AS	Hjortensvej 3, 9700 Ljøngår	Proj@scandibyg.dk
<input type="checkbox"/> Adskilt landskabsarkitekt	RAVN Arkitektur	Toldemønt 1, 7100 Vejle	ram@ravnbau.dk
<input type="checkbox"/> Ingeniør	INCENERS VE AS	Egevej 1, 5000 Odense	post@inceners-ve.dk
			+45 7382 2500
			+45 7382 4077
			+45 7318 0111

Rev. B/S/MC Tekst ændret, samt ekstra synlig  
 Rev. A/S/MC Tilføjet "må ikke bores" ved dækliste loft